

广州市安全生产委员会

穗安函〔2024〕3号

广州市安全生产委员会关于对荔湾区“2·27”一般基坑坍塌事故调查处理工作挂牌督办的函

荔湾区人民政府：

2月27日下午16时15分，位于荔湾区东漖街的东漖城中村改造融资地块保利东漖N上地块项目在施工过程中，基坑发生塌方，造成2名人员死亡。

根据《国务院办公厅关于加强安全生产监管执法的通知》(国办发〔2015〕20号，以下简称《通知》)、《广州市一般生产安全事故调查处理挂牌督办办法》(穗安〔2011〕21号，以下简称《督办办法》)的有关要求，现对该起事故调查处理工作实行挂牌督办，具体落实以下督办事项：

一是请你区依照有关法律法规，迅速成立事故调查组，抓紧组织开展事故调查处理工作。组织查明事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定事故性质、管理责任和监管责任，提出对相关责任单位和责任人员的处理建议，分析事故暴露的突出问题和教训，提出加强和改进工作的措施建议；并部署

相关部门举一反三，严查严控风险隐患，防止类似事故发生。

二是请按照《通知》《督办办法》等规定要求，在事故发生7日内提交初步调查报告，并每15天向市安委办报告一次该起事故调查处理工作进展情况。

三是事故调查报告经你区安委会审查同意后，在规定期限内以区安委会文件上报市安委办。经市安委办同意后，再由你区政府批复结案。

此函。



公开方式：主动公开